



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0316-43	FECHA:	18/10/2024




Foto1: Sustitución de depósito de agua.



Foto 2: Sustitución de torta de cemento por piso de granito.



Foto 3: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 4: Sustitución de pila de dos lavaderos.



Foto 5: Sustitución de plancha y mesa de concreto.



Foto 6: Reparación de plancha de concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Santa Morales T.*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nuevo Progreso, Aldea Belajuyape
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0316-43	FECHA:	18/10/2024



Foto1: Fundición de torta de cemento.



Foto 2: Sustitución de banqueta.



Foto 3: Sustitución de lamparas.



Foto 4: Sustitución de Inodoro.




Foto 5: Sustitución de chorros.



Foto 6: Instalación de tubería pvc agua potable, cocina escolar y servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia 	 Firma y Sello Director Centro Educativo 
---	---