

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panteón Buena Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0317-43	FECHA:	12 de agosto de 2024



Foto1: Estado actual de lamina



Foto 2: Estado actual de las puertas



Foto 3: Mal estado de piso



Foto 4: Estado actual de la pintura




Foto 5: Estado actual de techo sin canal y bajada de agua.



Foto 6: Estado actual de la pared de las aulas dentro y fuera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gabriel Ramirez Ramos

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

