



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM		Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0319-43	FECHA:	05/09/2024



Foto 1: Sustitución de piso de cemento por piso de ceramico de 4 aulas que hacen un total de 284 metros cuadrados, incluyendo el corredor en el modulo 2



Foto 2: Sustitución de piso de cemento de un aula por piso de ceramico de un aula ubicada en el módulo 1



Foto 3: Sustitución de dos puertas de madera por puertas de metal de dos baños del módulo 2.



Foto 4: Pegado de 6 metros de piso de ceramica del lavamanos y lavatrastos de la cocina del módulo 1



Foto 5: Sustitución de dos pilas de cemento, una en el módulo 1 y otra en el sodulo 2





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo	
---	---	---	---