



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM.		Aldea Llano Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0319-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Sustitución de piso de cemento por piso de ceramico (modulo 1) (aula 1)



Foto 2: Sustitución de piso de cemento por piso de ceramico (modulo 2) (aula 1)



Foto 3: Sustitución de dos puertas de madera por puertas de metal de dos baños del (módulo 2).



Foto 4: Reparacion de azulejo en mueble cocina.



Foto 5: Sustitución de pila de cemento (modulo 1 y modulo 2)



Foto 6: Sustitucion de vidrios (modulo 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

