

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuijoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0320-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1. Arreglando chapas de puertas de aulas de la Escuela



Foto 2. instalando vidrios de los ventanales de aulas del establecimiento




Foto 3. avanzando con la fundicion de patio con torta de concreto del establecimiento



Foto 4. Instalando la malla galvanizada frente a edificio escolar



Foto 5. fundiendo piso de patio con torta de concreto del estacionamiento



Foto 6. avanzando con la instalación de malla galvanizada frente a edificio escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el presente de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

