



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SAN LUIS. ALDEA HUISPACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0321-43	FECHA:	26/04/2024



Foto 1: Estado actual de la cocina, parte inferior.



Foto 2: Estado actual del piso de la cocina.



Foto 3: Estado de la plancha o estufa de leña.




Foto 4: pared de la cocina.




Foto 5: Edificio Escolar despiñado



Foto 6: Estado actual de las pilas o lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

