

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERÍO SAN LUIS, ALDEA HUISPACHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0321-43	FECHA:	24/10/2024



Foto 1: Sustitución de piso cerámico (cocina)



Foto 2: Sustitución de chimenea de concreto (cocina)



Foto 3: Repello en muro (cocina)



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores (módulo 1)



Foto 5: Sustitución de pila concreto de dos lavamanos.



Foto 6: Sustitución de Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

