



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yamoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0324-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 3: Sustitución de lámina, ppor lámina troqueiada aluzinc calibre 26 con color




Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de lámina, ppor lámina troqueiada aluzinc calibre 26 con color



Foto 6: Sustitución de lámina, ppor lámina troqueiada aluzinc calibre 26 con color

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Wilmar S. del Fernandez Ambrocio*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yarnoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0324-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Wilmot Edelfo Mendez Ambrós</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo</p>	
---	---	--	---