

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yamoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0324-43	FECHA:	14/08/2024




Foto1: Pintando muros exteriores e interiores




Foto 2: Pintando muros exteriores e interiores




Foto 3: Reparacion de reglas y tendales para la sustitución de lámina por lamina troquelada




Foto 4: Pintando muros exteriores e interiores




Foto 5: Pintando reglas y tendales para la sustitución de lómina por lámina troquelada



Foto 6: Techado de Lamina troquelada calibre 26 aluzinc

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilmar Edelfo Mendez Ambrosio

Firma y sello del Presidente de la OPF



Antonio H.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Aldea Yamoj, Concepción Tutuapa, S.M.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yamoj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-0324-43	FECHA:	14/08/2024



Foto1: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 2: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 3: Sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Wilmar Edelfo Méndez Ambicío

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

