

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-1178-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1: sustitucion de chapa



Foto 2: Piso puesto en el corredor de las aulas



Foto 3: Colocación de los vidrios de las ventanas.



Foto 4: Pintada terminada satisfactoriamente



Foto 5: Cubierta de lámina finalizada de las aulas.



Foto 6: Pila, lavamanos, accesorios de baños y rotoplas colocadas satisfactoriamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juventino Ramirez P.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público