



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
M.E. - 2017-00000001-0

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	CONCEPCION TUTUAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO FLOR DE BELÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-1265-43	FECHA:	02/09/2024



Foto 1. Trabajando para cambiar las chapas de las puertas de cuatro aulas



Foto 2: El albañil y sus ayudantes colocando el piso de granito en las aulas



Foto 3: El albañil y sus ayudantes trabajando en la dirección de la escuela colocando el piso cerámico.



Foto 4: Reinstalando y cambiando plafoneras, focos de la energía eléctrica dentro de las aulas.



Foto 5: Los Padres y madres de familia pintando las aulas dentro y fuera.



Foto 6: Pegando el piso granito en el corredor de la escuela y ampliando la cocina escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la <b>COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. CASERÍO FLOR DE BELÉN CONCEPCION TUTUAPA S.M.</b>	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público <b>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERÍO FLOR DE BELÉN DIRECCIÓN CONCEPCION TUTUAPA SAN MARCOS</b>
--	---