

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-3824-43	FECHA:	18/11/2024




Foto1: para instalación de tubería de aguas negras.




Foto 2: Sustitucion de llaves de chorros



Foto 3: Reparacion de Malla galvanizada



Foto 4: Reparacion de planchas de concreto de patio




Foto 5: sustitucion de sistema electrico,



Foto 6: Sustitución Barandas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

