

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Concepción Tutuapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	caserío Trampa del Coyote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-06-5316-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitución de torta de cemento por piso cerámica



Foto 2: Reparación de cuneta de concreto y banqueta de concreto



Foto 3: pintura en muros exteriores



Foto 4: sustitución de chimenea de concreto





Foto 5: sustitucion de pila de plástico de dos lavaderos




Foto 6: Sustitución de vidrios, balcones, y canal para bajada de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

