



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Buena Vista, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0002-42	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Sustitución de lámina por oxidación y filtración de agua en tiempo de lluvia.




Foto 2: sustitución de portón por oxido y deterioro.



Foto 3: servicios sanitarios: cambio de puertas en mal estado por deterioro



Foto 4: sustitución de puertas y ventanas de cocina y biblioteca



Foto 5: sustitución de piso cerámico en cocina por estar en mal estado y aulas.



Foto 6: sustitución de tubería de agua pluvial por filtración de agua en pasillos de aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CIP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

