



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Victoria, Aldea Tuicoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0006-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: Se sustituirá el techo debido a que la lamina esta en mal estado.



Foto 2: Aquí podemos observar la filtración de agua por el mal estado de la lamina.



Foto 3: Se pintaran dos aulas debido a que hay filtración de agua en la terraza



Foto 4: Se sustituirá el balcon de las ventanas por el deterioro del material.



Foto 5: Se pintara toda la escuela debido al mal estado de la pintura.



Foto 6: Se sustituirá la puerta de los baños a puertas de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

