



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0047-43	FECHA:	28/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2 Sustitución de Soporte de Madera, por metal



Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de Canal de pvc




Foto 5: Sustitución de Plafoneras



Foto 6: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

