



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Zarca, Aldea Chanjulé
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0052-43	FECHA:	26/02/2024




Foto1: Sustitución de piso de torta de cemento por ceramico




Foto 2: pintura de paredes interiores




Foto 3: sustitución de puerta de madera por puerta de metal




Foto 4: sustitución de vidrios



Foto 5: ppintura de muros interiores




Foto 6: sustitución de puerta de madera por puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo

