

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el Paraiso, Tacaná, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0056-43	FECHA:	17/05/2024



Foto 1: Reparacion de Pared de baños



Foto 2: Reparacion de Techo para baños



Foto 3: Reposicion de Sanitarios



Foto 4: Reparación de Puertas para baños



Foto 5: Reparación de Tubos para baños



Foto 6: Reparacion de piso para baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

