



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Nuevo Paraiso, Tacaná, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0056-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Sustitucion total de la pared de baño



Foto 2: Sustitucion total del techo de los baños




Foto 3: Sustitucion total de Puertas de los baños




Foto 4: Sustitucion total de tazas sanitarios



Foto 5: Sustitucion total de labamonos



Foto 6: Sustitucion total de piso para baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

