



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Doce de Mayo, Aldea Cunlaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0061-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Mejoramiento de losa con pañuelos de tipo impermeabilizante.



Foto 2: Mejoramiento de losa con pañuelo de tipo impermeabilizante.



Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la Comunidad Educativa




Firma y Sello Director del Establecimiento Educativo Público