



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Porvenir Chinchigutz, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0062-43	FECHA:	26/02/2024




Foto 1: En la Foto se puede observar el enfrente de la escuela



Foto 2: En la Foto que se observa implementación de balcones para protección de ventanales con vidrio en el centro educativo.




Foto 3: En la foto que se observa que el piso se ha deteriorado, se trabajará la sustitución de piso de concreto de cemento líquido.




Foto 4: En la foto que se observa que el piso se ha deteriorado, se trabajará la sustitución de piso de concreto de cemento líquido.




Foto 5: En la foto que se observa el mal estado de las puertas de las aulas que conforma el Centro Educativo.







Foto 6: En la foto que se observa, se trabajará la sustitución de lámina del techo escolar.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
