

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Laureles, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0066-43	FECHA:	22/2/2024




FOTO 1 : sustitucion de puerta de madera por metal.



FOTO 2. mantenimiento de puertas sanitarios.



FOTO 3 Bodega sustitucion de lamina, techo y repello de pared



FOTO 4. Cocina sustitucion de lamina, techo ventana y Repello de pared.



FOTO 5 sustitucion de chapa.



FOTO 6 Reparacion muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público