



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Laureles, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1207-0066-43	FECHA:	15/07/2024



FOTO 1 : Sustitucion de ouerta de madera por metal.



FOTO 2. Mantenimiento de puertas sanitarios.




FOTO 3 Bodega sustitucion de lamina, techo y repello de pared



FOTO 4. Cocina sustitucion de techo, lamina y repello de pared ventana,



FOTO 5 sustitucion de chapa.




FOTO 6 Reparacion muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

