



Ministerio de Educación  
G u a t e m a l a

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón LosLaureles, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0066-43	FECHA:	29/07/2024



Foto 1. cocina sustitucion de techo, lamina, puerta repello de pared.



Foto 2: Lijado a plicacion de pintura puertas sanitarios.



Foto 3: Bodega sustitucion de lamina, techo y repello de pared.



Foto 4 Cocina sustitucion de techo, lamina y repello de paredes, ventana y piso.



Foto 5: Sustitucion de Chapa



Foto 6: Reparacion de Muro sustitucion de ventana y balcon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

