



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Agua Escondida, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0068-43	FECHA:	18/09/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 y soporte de madera por metal.



Foto 2: Sustitución de canal pvc, pintura de muros exteriores e interiores.



Foto 3: Sustitución de puerta de madera por metal y puertas de servicios sanitarios.



Foto 4: Sustitución de piso ceámico y estufa rural completa.




Foto 5: Sustitución de inodoros y llave de chorro.




Foto 6: Reparacion de tubería y plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Verificar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo