



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santa María, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0071-43	FECHA:	22/02/2024




Foto1: Establecimiento Educativo



Foto 2: Sustitución de piso por piso granito en módulo I



Foto 3: Sustitución de puerta metal de (2.10*0.88) en modulo III



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal mas vidrio en módulo I



Foto 5: Sustitución de piso rústico por piso de granito y pintura en muros exteriores e interiores. Cocina



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana. Módulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

