



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santa María, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0071-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1: Establecimiento Educativo



Foto 2: Sustitución de piso por piso granito en módulo I



Foto 3: Sustitución de puerta metal de (2.10\*0.88) en modulo III



Foto 4: Instalación de ventanas de madera por ventanas de metal mas vidrio en módulo I ()




Foto 5: Sustitución de piso rústico por piso de granito y pintura en muros exteriores e interiores. Cocina




Foto 6: Instalación de balcones de hierro en ventana. Módulo I

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la C.P.F.FAMILIA



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

