REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR	Х

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Santa María, Aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0071-43	FECHA:	26/07/2024






Foto 2: Sustitución de piso por piso granito en módulo I



Foto 3: Puerta metal instalada de (2.10*0.88) en modulo III (concluido)



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por ventanas de metal mas vidrio en módulo I (ya instaladas)



Foto 5: Sustitución de piso rústico por piso de granito y pintura en muros exteriores e interiores. Cocina (ya concluido)



Foto 6: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana. Módulo I (concluido)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPANIES DE FAMILIA

Okrafiant James A

Firma y Sello Director Centro Educativo Públio

