

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	11/07/2024



Foto1: Desinstalación del techo de duralita de uno de los módulos por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Desinstalación del fogón donde se cambiará la plancha y repello de pared de la cocina del centro educativo



Foto 3: Cambio de techo de la cocina escolar.



Foto 4: Desinstalación de la puerta de la cocina que está en mal estado.



Foto 5: Cambio del techo de los baños del centro educativo.



Foto 6: Pintura de los módulos de EORM Colonia Belén Cohatán.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	11/07/2024




Foto 7: Área de repello de la cocina del centro educativo




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:








Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---