

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Techo nuevo de uno de los módulos del centro educativo de lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Planchas nuevas y repello de paredes de la cocina del centro educativo



Foto 3: Techo nuevo de la cocina escolar.



Foto 4: Puerta nueva de la cocina escolar.




Foto 5: Techo nuevo de los baños del centro educativo.



Foto 6: Pintura de EORM Colonia Belén Cohatán en sus dos módulos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Belén Cohatán, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12 - 07 - 0072 - 43	FECHA:	29/07/2024



Foto 7: Área de repello de la cocina del centro educativo




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---