



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	FORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio La Unión, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-0077-43	FECHA	26/02/2024



Foto1: sustitución de sanitarios




Foto 2: Sustitución de plancha y chimenea



Foto 3: sustitución de vidrios en puertas y ventanas




Foto 4: sustitución de pila



Foto 5: sustitución de puertas de madera por puertas de metal




Foto 6: sustitución de lamina por lamina acanalada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

