



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Barrio La Unión, Aldea Chequin
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-0077-43	FECHA	05/06/2024




Foto1: sustitución de piso de torta de cemento por ceramico terminado



Foto 2: Sustitución de lavamanos culminación



Foto 3: sustitución de vidrios en puertas culminado



Foto 4: sustitución de pila inatada




Foto 5: sustitución de vidrios y reparacion de barandal terminado



Foto 6: pintura en muros interiores y exteriores terminado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director/a del Establecimiento Público

