



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Teresita, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0081-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Fabricación e instalacion de balcones de hierro en ventanas.



Foto 2: Cambio de techo por lamina Aluzinc calibre 26, en cocina




Foto 3: Cambio de techo por lamina Aluzinc calibre 26, en aula .




Foto 4: Cambio de techo por lamina Aluzinc calibre 26, en aula .



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores en aulas.



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores en aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Alvaro Alvarado Velasquez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

