

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Teresita, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0081-43	FECHA:	10/07/2024



Foto 1: Colocación e instalación de balcones de hierro en ventanas de aulas y cocina.



Foto 2: Instalación de costaneras con lamina aluzinc calibre 26, en cocina.



Foto 3: Cambio de techo por lamina aluzinc calibre 26.



Foto 4: Cambio de techo por lamina aluzinc calibre 26, con su respectiva costanera.



Foto 5: Pintando los muros exteriores e interiores en aulas



Foto 6: Pintando la otra parte de muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Alvaro Alvarado Velasquez  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

