



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santa Teresita, Aldea El Rosario
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0081-43	FECHA:	23/07/2024



Foto 1: Finalizada la instalación de balcones en ventanas de cocina y aulas.



Foto 2: Finalizada la instalación de lamina aluzinc calibre 26 en cocina.



Foto 3: Finalizada la instalación del nuevo techo de lamina aluzinc calibre 26 en aulas.



Foto 4: Finalizada la instalación de costanera y techo de lamina aluzinc calibre 26 en aula.




Foto 5: Finalización de pintura en muros exteriores e interiores en las aulas.



Foto 6: Finalización de pintura en muros exteriores e interiores en las aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

*Alvaro Alvarado Velasquez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

