



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Barrios
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0083-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Mantenimiento a barandas de metal.




Foto 2: Sustitución de chapas.




Foto 3: Mantenimiento de balcones de metal.




Foto 4: Sustitución de chimenea de concreto.




Foto 5: Sustitución de balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de ducto electrico + accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

