



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
PERU

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Colonia Barrios, Tacaná, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-07-0083-43	FECHA	2/08/2024



Foto1: Sustrucción de chimenea




Foto 2: Sustrucción de ducto electrico y cambio de accesorios.



Foto 3: Mantenimiento de balcones



Foto 4: Mnatenimiento de balcones





Foto 5: Sustrucción de chapas



Foto 6: Mantenimiento de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
