

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Veinte de Abril Cohata, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0090-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: estado del muro perimetral a sustituir



Foto 2: lugar a trabajar donde se va a sustituir




Foto 3: Mantenimiento del techo de la escuela.



Foto 4: parte superior del techo de la escuela a sustituir.



Foto 5: Sustitución de piso



Foto 6: Mantenimiento del piso

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Veinte de Abril Cohata, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0090-43	FECHA:	14/10/2024




Foto1: sustitución de puerta de madera a metal



Foto 2: Sutilucion de balcones de una de las ulas.




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

