



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Veinte de Abril Cohata, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0090-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Proceso de construcción del muro perimetral a sustituir



Foto 2: Trabajo de realización del muro



Foto 3: Preparación del techo de la escuela.



Foto 4: parte superior del techo de la escuela a que se sustituyo




Foto 5: Sustitución de piso que estaba dañado



Foto 6: Proceso de construcción del nuevo piso

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, máximo 5, al número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo P





### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Veinte de Abril Cohata, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0090-43	FECHA:	2/12/2024



Foto 1: Proceso de sustitución de puerta de metal por que era de madera.



Foto 2: Balcones listos para su colocación




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Púb

