

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Holanda, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0095-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Porton en mal estado



Foto 2: Techo en mal estado



Foto 3: Sustitución de canales



Foto 4: Sustitución de vidrios




Foto 5: Sustitución de Sujeción de laminado.



Foto 6: Sustitución de puerta de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*ADM*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Amirys B*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

