

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Holanda, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0095-43	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitucion de porton



Foto 2: Sustitucion de cubiertas de lamina troqueladas



Foto 3: Sustitucion de canal



Foto 4: Sustitucion de vidrios



Foto 5: Sustitucion de sujecion de laminado



Foto 6: Sustitucion de Puerta de Baño.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar por medio de las hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

