



Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Holanda, Aldea Tojcheche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0095-43	FECHA:	29/11/2024




Foto1: Sustitucion de Porton de metal



Foto 2: Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Modulo: 1, 2 y 3



Foto 3: Sustitucion de elementos de sujecion. Modulo: 1, 2 Y 3.



Foto 4: Sustitucion de vidrios, Modulo: 1, 2 y 3.



Foto 5. Sustitucion de canal de metal. Modulo 2



Foto 6: Sustitucion de puerta en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

