



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0096-43	FECHA:	18/09/2024



Foto1: parte frontal de la escuela



Foto 2: parte de atrás de la escuela con falta de balcones



Foto 3: estructura de madera en mal estado



Foto 4: estructura de madera agrietada



Foto 5: lamina deteriorada



Foto 6: lámina con muchas goteras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

