



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Reforma, aldea Sanajabá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0096-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: parte frontal de la escuela



Foto 2: parte de atrás de la escuela con colocación de balcones



Foto 3: instalación de estructura de metal



Foto 4: colocación de estructura de metal




Foto 5: instalación de lamina troquelada



Foto 6: cambio de techo de metal por madera

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

