



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia Hermosillo, Aldea El Rosario.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0193-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Patio donde se reparara la losa del patio existente



Foto 2: Estado de la losa del patio




Foto 3: Estado actual del patio




Foto 4: Se les coloca plafoneras y focos



Foto 5: Apagadores para reparar



Foto 6: Tomacorrientes que reparar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

