



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EOUM. J. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Aurora zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0328-42	FECHA:	2/02/2024




Circulación del centro educativo.




Cambio de accesorios de sanitarios del centro educativo.




Reparación de la bomba de agua que abastece al centro educativo.



Sustitución de chimenea de la cocina del centro educativo.



Sustitución de lámina del techo del centro educativo.



Contrucción de muro del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público