



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO LA LAGUNA, ALDEA TUICOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0331-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Piso en mal estado



Foto 2: Cambio de piso a ceramica



Foto 3: Reparación de sanitarios



Foto 4: Romodelación de servicios sanitarios



Foto 5: Pintura en mal estado



Foto 6: Pintar paredes exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

