



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O B I E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TACANÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN ANTONIO LA LAGUNA, ALDEA TUICOCHÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0331-43	FECHA:	29/05/2024



Foto1: Piso ceramico terminado al cien por ciento



Foto 2: Piso ceramico terminado al cien por ciento



Foto 3: Sanitarios terminado al cien por ciento




Foto 4: Sanitarios terminados al cien por ciento



Foto 5: Tasas sanitarias instaladas al cien por ciento





Foto 6: Lavamanos instalados al cien por ciento

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPEY



  
Firma y Sello Director Centro Educativo

