



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escual Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el Vergel, Aldea Sujchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0333-43	FECHA:	18/09/2024



Foto 1: Lamina en mal estado



Foto 2: Sustitucion de lamina, por lamina torquelada




Foto 3: Tendales de madera en mal estado



Foto 4: Sustitucion de tendales de madera por costaneras de metal




Foto 5: Sustitucion de tendales de madera por tubos de metal




Foto 6: Sustitucion de tendales de madera por tubos de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Asbel Ortiz*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público MALA.

