



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tacaná
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón el Vergel, Aldea Sulchay
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-07-0333-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Movilización de laminado y tendales en mal estado




Foto 2: Sustitución de tendales en mal estado




Foto 3: Eliminación de tendales de madera en mal estado



Foto 4: Retiro de lamina en mailestado



Foto 5: Verificación del material para cambio de lamina



Foto 6: descarga del material a utilizar en el proyecto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

